



確認項目10ポイント チェックリスト

1	服装・保護具の装備は大丈夫ですか？	☐
2	平刃物は切れる状態ですか？平刃物取付ボルトの緩みはありませんか？	☐
3	エンジンオイルの汚れや量は大丈夫ですか？燃料漏れはありませんか？	☐
4	本機に飛散したチップ・葉屑等が堆積していませんか？	☐
5	走行（移動）時の注意点は理解されましたか？	☐
6	粉砕作業場所は、地盤が固く平坦で、周囲に人や物が無い安全な場所ですか？	☐
7	作業時は投入口の正面に立たない、奥まで手を入れてはいけません。	☐
8	作業中の粉塵、埃に注意すること。	☐
9	運転中の動作異常、異音、異臭時は直ちに運転を中止すること。	☐
10	作業終了後は、清掃・点検・注油を行うこと。	☐

 安全に関する ◆ご使用前に取扱説明書及び本機表示されている注意・警告ラベルを良くお読みの上正しくお使い下さい。
◆安全と快適作業のため、カルイ純正部品・オプション品をご使用下さい。



<https://funsai.com>

粉砕機ドットコム

検索



本社/工場 〒990-2351 山形県山形市鋳物町46番1号
TEL 023-645-5710 FAX 023-643-7865



樹木粉砕機の正しい使い方



ちょっと待って!

その作業 大丈夫？



安全・快適作業のポイント解説



株式会社カルイ

樹木粉碎機の正しい使い方と注意点


※裏表紙の確認項目10ポイント チェックリストも活用し安全に正しくご使用下さい。

1 必ず取扱説明書を読みましょう

ご使用前に取扱説明書をよく読み、警告・注意事項を理解して下さい。体調不良や服薬中などにより身体に影響を及ぼす場合は作業を行わないで下さい。



3 始業前点検や定期点検・整備を行って下さい




使用前に各部の動作確認を行い、異常があった場合は使用しないで下さい。また販売店にて定期点検・整備を行って下さい。

5 走行(移動)時の注意点



横転や滑落の恐れがあるため、15°を超える傾斜地は走行しないで下さい。サイドクラッチ操作は、一度に大きく旋回せず数回に分けて行って下さい。また砂利道走行や切株、チップ山、ペグ等の障害物に気を付けて下さい。

7 用途以外の異物混入と投入口に物を置かない



石・土砂・金属類・空き缶・ビン・紐やロープ等の粉碎物以外の異物投入はしないで下さい。また投入口に物を置かれますと、誤って粉碎してしまい、本機破損の原因となる可能性があります。

2 作業時の服装・保護具

作業時にはヘルメット、保護メガネ、イヤーマフ、保護手袋(革製/ゴム製)、長袖、長ズボン、安全靴を着用して下さい。軍手、布製の手袋、ダブついた服は着用しないで下さい。



4 トラックへの載せ降ろしは安全に行いましょう



トラックへの載せ降ろしは、取扱説明書を確認し必ずゆっくりとした速度で、正しい方法に従って安全に留意し慎重に行って下さい。


6 粉碎作業場所に注意すること

平坦で固い地盤に停車させ、出来るだけ水平であることを確認して下さい。傾斜10°を超えて運転するとエンジンが焼き付く恐れがあります。

また本機の周りに人、車、物、建物が無く安全であることを確認して下さい。




8 投入口の正面に立たない



粉碎作業は、投入口の左右側面に立って行って下さい。正面に立つと、処理途中の枝やチップが弾き出され、怪我を負う恐れがあります。

9 作業中、投入口や排出口に手を入れない



作業中は、投入口付近より奥へ絶対に手を入れないで下さい。また、排出口にも絶対に手を入れないで下さい。エンジンを停止しても粉碎内部は惰性で回転している為、点検は完全に停止したことを確認後行って下さい。

11 巻き込まれ事故防止のために



軍手や布製の手袋は絶対に使用しないで下さい。布地が枝に引っ掛かり手が巻き込まれる恐れがあります。ピッタリとした革製の手袋又はゴム製の手袋を使用して下さい。

13 スロットルレバー操作はゆっくり行いましょう



素早く回してしまうとワイヤーがほつれたり、折れ曲がったりする場合がありますので、出来るだけゆっくり操作して下さい。また、素早い操作は、エンジンアフターファイアの原因となります。

15 おかしいと思ったら直ちに作業中止



運転中に動作異常、異音、異臭等を感じたら直ちに運転を中止して下さい。エンジンを停止して、回転部の完全停止を確認してから点検を行って下さい。

10 短い枝は、別の長い枝で押し込みましょう




短い枝は手で直接投入せず、別の長い枝で押すなどして投入して下さい。短い枝の投入は、手が巻き込まれてしまう恐れがあり非常に危険です。

12 粉塵や埃・チップや葉屑の堆積に注意しましょう



作業中の粉塵や埃が本機不具合の原因となりますので、風向き・チップ排出方法や方向を考えて行って下さい。また、本機にチップや葉屑が堆積したままですと、発火や火災の元となるため清掃しましょう。

14 吹きこぼれ、燃料漏れに注意しましょう



給油はエンジンが十分に冷えてから行って下さい。給油中にこぼれた燃料は必ずふき取りましょう。その他、燃料漏れが無いか点検をして下さい。

16 作業後の清掃・点検・注油を行いましょう

作業終了後は埃やチップ、葉屑等を清掃して下さい。エンジンや電装部、駆動部は水洗いを行わないで下さい。清掃後、各所に注油をして下さい。

